

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 189» ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г. САРАТОВА**

410017, г. Саратов, ул. Весенний проезд, д. 4; телефон./факс (8452)20 22 43 [dets189@yandex.ru](mailto:dets189@yandex.ru)  
ИНН: 6454049618; КПП: 645401001; ОГРН 1026403359476

Исх. № 96 от 31.08.2023 г.

**Заместителю начальника отдела  
надзорной деятельности и  
профилактической работы  
по г. Саратову УНД и ПР России  
по Саратовской области  
В.В. Пивоварцеву**

**Заведующего  
МДОУ «Детский сад №189»  
Октябрьского района г. Саратова  
О.В. Рябининой**

В соответствии с предписанием от 20.08.2021 года № 711 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара администрация МДОУ «Детский сад № 189» Октябрьского района г. Саратова, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Весенний проезд, д. 4, в лице заведующего Рябининой О.В. (Приказ администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» от 18 октября 2022 года № 68 л/с «О назначении на должность»), сообщает, об исполнении следующих пунктов Предписания:

- П.1 – Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки штакбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео и аудиосвязи с местом их установки – **исполнено**;

- П.2 – На объекте защиты на 2-м этаже для отделки потолка применены материалы (натяжной потолок) с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) – **исполнено**;

- П.3 – Дверь, ведущая из коридора 1 этажа (правое крыло здания) на лестничную клетку, открываются не по направлению эвакуации – **исполнено**;

- П.4 – Ширина горизонтального участка путей эвакуации в коридоре 1-го этажа, по которому могут эвакуироваться более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина в свету – 1,04 м) – **исполнено**;

- П.5 – Ширина горизонтального участка путей эвакуации из группы в коридор 1-го этажа, по которому могут эвакуироваться более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина в свету – 82 см) – **исполнено**;

- П.6 – На путях эвакуации в коридоре 1-го этажа и лестничных клетках для отделки стен применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности материалов – **исполнено**;

- П.7 – Двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах – **исполнено**;

- П.8 – Предусмотренный в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок, не выделен противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (установлена деревянная дверь) – **исполнено**;

- П.9 – Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию класса функциональной опасности Ф1.1(детский сад) – **не предусмотрено**;

- П.10 – Ширина проезда для пожарной техники к объекту защиты составляет менее 3,5м. (фактическая ширина составляет – 2,65м.) – **не предусмотрено**;

- П.11 – Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения здания по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, не предусмотрены противопожарные клапаны – **не предусмотрено**.

Приложение: копия акта выполненных работ – 17 листов, копии сертификатов соответствия – 11 листов

Заведующий



О.В. Рябинина